

## RTT A ZASTÁVKY TRAMVAJÍ LAZARSKÁ, VODIČKOVA, JINDŘIŠSKÁ

### POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚPRAV PŘECHODŮ V SOUVISLOSTI S UVEDOU AKCÍ

→ Popis pohledu od ulice Spálená směrem k Jindřišské věži

- Přechod přes ulici Lazarská u Spálené, řešení zastávky Lazarská oběma směry, přechody v přilehlých ulicích M. Rettigové, Omladinářů, Vladislavova - realizace**
- Přechod přes ulici Lazarská u Jungmannovy ulice**  
Vlevo: snížená obruba 3 řady kostek; slepecké úpravy SP, VP s lemováním v mozaice  
Vpravo: **nevyhovující prudký nájezd - upravit; slepecké úpravy chybí - doplnit VP a SP**
- Přechod přes ulici Vodičkova od křižovatky s Lazarskou směř Karlovo náměstí**  
Vlevo: **sklopená** obruba 2 řady kostek - **upravit**; slepecké úpravy SP, VP s lemováním v mozaice  
Vpravo: snížená obruba 3 řady kostek; **slepecké úpravy chybí - doplnit VP a SP**
- Přechod přes ulici Jungmannova**  
Vlevo: snížená obruba 2 řady kostek; slepecké úpravy SP, VP v asfaltovém povrchu  
Vpravo: **sklopená** obruba 2 řady kostek - **upravit**; slepecké úpravy SP, VP s lemováním v mozaice
- Přechod přes ulici Vodičkova k ÚMČ**  
Vlevo: obruba 2 řady kostek; slepecké úpravy SP, VP s lemováním v mozaice  
Vpravo: obruba 2 řady kostek; slepecké úpravy SP, VP s lemováním v mozaice  
**Velké nerovnosti, mezery v dlažbě v místě přechodu - upravit**
- Zastávka Vodičkova směř DC + přechod přes ulici Školská – nutné řešení slepeckých úprav – realizace**
- Přechod přes ulici Vodičkova za křižovatkou s ulicí Školská**  
Vlevo: obruba 2 řady kostek; slepecké úpravy SP, VP s lemováním v mozaice  
Vpravo: obruba 2 řady kostek; slepecké úpravy SP, VP s lemováním v mozaice  
**Mezery v dlažbě na vozovce v místě přechodu - upravit**
- Přechod přes ulici V Jámě**  
Vlevo: **prudký nájezd - upravit**, obruba 3 řady kostek; slepecké úpravy: SP, VP **bez lemování v mozaice - doplnit lemování VP a SP**  
Vpravo: **prudký nájezd - upravit**, obruba 2 řady kostek; slepecké úpravy SP, VP s lemováním  
**Velké nerovnosti, mezery v dlažbě v místě přechodu - upravit**
- Přechod přes ulici Palackého**  
Vlevo: obruba 2 řady kostek, **nekvalitní - upravit**; slepecké úpravy: SP a VP s lemováním  
Vpravo: obruba 3 řady kostek; **slepecké úpravy chybí - doplnit VP a SP**
- Přechod přes ulici Vodičkova za ulicí Palackého**  
Vlevo: obruba 3 řady kostek; slepecké úpravy SP, VP **bez lemování v mozaice - doplnit lemování VP a SP**  
Vpravo: obruba 3 řady kostek; slepecké úpravy: SP, VP **bez lemování v mozaice - doplnit lemování VP a SP**  
**Velké nerovnosti, mezery v dlažbě - upravit**
- Zastávka Vodičkova směř ZC- realizace- ověřit definitivní slepecké úpravy (osazení VP a SP)**
- Zastávka Václavské náměstí**  
**Chybí SP u označků, ve směř DC chybí lemování VP podél nástupiště - doplnit VP a SP i u označků včetně lemování správným materiálem**
- Přechod ulice Vodičkova u Václavského náměstí**  
Vlevo: obruba 3 řady kostek, slepecké úpravy: pouze VP **bez lemování v mozaice, chybí SP - doplnit SP a lemování VP i SP správným materiálem**  
Vpravo: obruba 3 řady kostek, slepecké úpravy SP – **nelze využít (kiosky v SP), SP není dotažen k přechodu, VP bez lemování v mozaice - doplnit lemování, posun kiosku mimo umělou vodící linii nebo provést a zaktualizovat VP a SP**
- Přechod ulice Jindřišská u Václavského náměstí**

- Vlevo: **sklopená** obruba 2 řady kostek - **upravit**; **slepecké úpravy chybí - doplnit VP a SP**  
Vpravo: **sklopená** obruba 3 řady kostek - **upravit**; **slepecké úpravy chybí - doplnit VP a SP**
- 15. Přejchod přes ulici Jindřišská u ČP – bez připomínek**
- 16. Přejchod přes ulici Politických vězňů**  
Vlevo: **sklopená** obruba - **upravit, nerovná dlažba + částečně obrubník - upravit; slepecké úpravy chybí-doplnit VP, SP**  
Vpravo: obrubník snížený; **slepecké úpravy chybí - doplnit VP a SP**
- 17. Přejchod přes ulici Panská**  
Vlevo: obruba 2 řady kostek; **slepecké úpravy chybí (povrch chodníku asphalt) - doplnit VP a SP**  
Vpravo: obruba 2 řady kostek; **slepecké úpravy chybí (povrch chodníku asphalt) - doplnit VP a SP**
- 18. Přejchod přes ulici Jindřišská za křižovatkou s Panskou**  
Vlevo: obruba 3 řady kostek; **slepecké úpravy chybí - doplnit VP a SP**  
Vpravo: **vysoký** obrubník – **upravit na snížený; slepecké úpravy chybí- doplnit VP a SP**
- 19. Přejchod přes ulici Nekázanka**  
Vlevo: obruba 3 řady kostek; **slepecké úpravy chybí (povrch chodníku asphalt) - doplnit VP a SP**  
Vpravo: obruba 3 řady kostek; **slepecké úpravy chybí (povrch chodníku asphalt) - doplnit VP a SP**  
**Velké mezery mezi kostkami - upravit.**
- 20. Přejchod Vodičkova**  
Vlevo: obruba 3 řady kostek; **slepecké úpravy chybí - doplnit VP a SP**  
Vpravo: obruba 3 řady kostek, **zúžený přístup na přechod - upravit; slepecké úpravy chybí- doplnit VP a SP**
- 21. Přejchod přes ulici Růžová**  
Vlevo: obruba 3 řady kostek; **slepecké úpravy chybí - doplnit VP**  
Vpravo: **prudký nájezd - upravit, obruba 3 řady kostek se spárami, zúžený přístup - upravit; slepecké úpravy chybí - doplnit VP**
- 22. Přejchod Jindřišská – bariérový, bez úprav**
- 23. Zastávka Jindřišská a přechod přes ulici Jindřišská – realizace – nové slepecké úpravy SP, VP s použitím správného materiálu**
- 24. Přejchod přes ulici Jeruzalémská**  
Vlevo: **prudký nájezd, nekvalitní dlažba vozovky - upravit**  
Vpravo: **v rekonstrukci**
- 25. Přejchod u Senovážného náměstí**  
Vlevo: **sklopená** obruba 2 řady kostek - **upravit; slepecké úpravy chybí**  
Vpravo: obruba 2 řady kostek, **rozbitá dlažba - upravit; slepecké úpravy chybí**

**Poznámka:**

**Řešení úprav přechodů v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., mimo jiné u chodníků se sníženým obrubníkem a s použitím vhodného materiálu na obruby, s převýšením obruby chodníku max. do 20 mm oproti vozovce, s nájezdy ve sklonu max. 12,5%.**