



Praha 6 – Dejvice

Stavební úpravy hygienického zázemí v rodinném domě

Původní stav hygienického zázemí neumožňoval majitelce domu a bytu, která využívá jako kompenzační pomůcku ortopedický vozík, bezbariérový přístup a užívání koupelny s WC. Jednalo se o byt v rodinném domě se zděnou koupelnou s vanou ve společném prostoru s WC. Do koupelny vedl pouze úzký vstup (dveře šířka 70 cm). Stavební úpravy se prováděly z důvodu zpřístupnění koupelny s WC a z důvodu jejího rozšíření o bezbariérový sprchový kout.





Byly provedeny úpravy na míru podle přání a zdravotního stavu klientky:

Z přilehlé komory, umístěné vedle stávající koupelny, bylo třeba vytvořit sprchovací plochu a propojit ji s prostorem stávající koupelny, instalovat nové sanitární zařizovací prvky, upravit elektroinstalační rozvody včetně přemístění zásuvek a vypínačů, provést nové izolace, obklady a podlahu. Vstup do zvětšené koupelny s WC a sprchou byl navržen jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), šířka dveří byla limitována stávajícími podmínkami. Sprchovací plocha (šířka 90 cm, hloubka 90 cm) byla řešena bez převýšení v podlaze, s vyspádováním do odtokového žlábků. Prostor sprchovací plochy se může v místě vstupu oddělit závěsem, směrem k míse WC dělicí zástěnou. Sprcha byla vybavena sklopným sedátkem, baterií a madlem na boční stěně v dosahu ze sedátka.

Požadavek uživatelky na přístup k míse WC, z pohledu od vstupu zleva, byl dodržen. U mísy WC bylo doplněno madlo s držákem na papír podle potřeb uživatelsky. U mísy WC byl využit stávající odpad.

V prostoru bývalé koupelny byla umístěna nová mělčí vana s madly, se sedací plochou v záhlaví vany, výška horní hrany vany odpovídá výšce sedáku vozíku. Nad podélnou stranou vany bylo umístěno madlo a sprchová baterie s ruční sprchou.

Původní stav



Nový stav

